

شرح کالا :

تینر روغنی (آلکیدی) آرنک یک حلال فرآوری شده است که حاصل واکنش شیمیایی و اختلاط فیزیکی حلال های آلیفاتیک می باشد . از این تینر جهت حلالیت و حصول به شرایط اجرایی رنگ های روغنی و شستشو استفاده می شود . از جمله خواص آن عبارتند از :

- ۱- حلالیت بسیار خوب
- ۲- کمک به خشک شدن سریعتر رنگ و اجرای با سرعت بالاتر
- ۳- افزایش قابلیت های اجرایی رنگ ها مانند لولینگ و شره و قلم خوری
- ۴- خروج به موقع از سیستم قبل از کیورینگ کامل رنگ

موارد مصرف :

از این تینر برای گروه رنگ های آلکیدی و روغنی آرنک با پیش کدهای AL قابل استفاده می باشد . از جمله موارد مصرف آن عبارت است از :

- ۱- حلال کلیه رنگ های آلکیدی و روغنی آرنک
- ۲- حلال پوشش های بیتومین
- ۳- حلال شستشو ظروف و تجهیزات رنگ های روغنی
- ۴- حلال شستشوی سطوح (ضعیف)

مشخصات فنی :

فام : شفاف کمی متمایل به زرد

زمان انبارداری : ۵ سال

دانسیته : 0.78 ± 0.05

شرایط و تجهیزات اعمال :

دمای استفاده در رنگ ها : ۵ تا ۵۵ درجه سانتیگراد

مقدار مصرف : بسته به نوع رنگ و دمای محیطی و تجهیزات اجرایی تعیین می گردد. به عنوان مثال جهت استفاده با رنگ آلکیدی سفید آرنک با کد ALD001 در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و با تجهیزات مختلف به شرح ذیل می باشد :

شرایط اعمال	اسپری معمولی	اسپری بدون هوا	برس	رول
درصد حلال	۷-۱۰ درصد	۳-۵ درصد	۵-۷ درصد	۴-۶ درصد
فشار سر نازل	۲-۵ بار	۱۴۰-۱۶۰ بار		
قطر سر نازل	۱/۲ تا ۱/۸ میلیمتر	۰/۳ تا ۰/۵ میلیمتر		
فاصله دست	۳۰-۵۰ سانتیمتر	۴۰-۶۰ سانتیمتر		

دستورالعمل استفاده در آماده سازی رنگ با تینر روغنی آرنک :

ابتدا رنگ را هم زده تا کاملاً مخلوط گردد ، دقت شود که هیچگونه رسوبی در ته ظرف باقی نماند . تینر روغنی را به مقدار مناسب (مقدار آن بسته به روش اعمال متغیر می باشد) به مخلوط اضافه نموده و به هم بزنید تا رنگ قابل اجرا گردد سپس با ابزار مناسب رنگ را اعمال نمایید .

نگهداری و حمل و نقل :

تینر روغنی قابل اشتعال بوده و باید در ظرف در بسته و پلمپ شده و به دور از رطوبت و آتش و جریان شدید برق و مواد محترقه نگهداری شود .

دمای مناسب انبارداری تینر ۲۰ درجه سانتیگراد می باشد .

ایمنی :

هنگام کاربرد رنگ و تینر از تجهیزات ایمنی نظیر ماسک و عینک و روپوش و تهویه مناسب استفاده گردد . در صورت تماس با پوست بهتر است محل را با مقدار زیادی آب ولرم و صابون شستشو نمایید . از خوردن و تنفس بخارات تینر بویژه در هنگام اعمال به شدت اجتناب گردد . در هنگامی که چشم با آن آلوده گردید سریعاً با آب به مقدار زیاد شستشو و سپس به دکتر مراجعه شود . به دستورالعمل ایمنی کالا (MSDS) توجه شود .