

شرح کالا :

تینر اکریلیک آرنک یک حلال فرآوری شده است که حاصل واکنش شیمیایی و اختلاط فیزیکی حلال های آروماتیک، سنتی، الکی و استات ها می باشد. از این تینر جهت حلالیت و حصول به شرایط اجرایی رنگ های اکریلیک هوا خشک و شستشو استفاده می شود. از جمله خواص آن عبارتند از :

- ۱- حلالیت بسیار خوب
- ۲- کمک به خشک شدن سریعتر رنگ و اجرای با سرعت بالاتر
- ۳- افزایش قابلیت های اجرایی رنگ ها مانند لولینگ و شره
- ۴- خروج به موقع از سیستم قبل از کیورینگ کامل رنگ

موارد مصرف :

از این تینر برای گروه رنگ های اکریلیک آرنک با پیش کدهای CK , AC قابل استفاده می باشد. از جمله موارد مصرف آن عبارت است از :

- ۱- حلال کلیه رنگ ها اکریلیک پایه حلالی آرنک
- ۲- حلال رنگ های اکریلیک اصلاح شده آرنک
- ۳- حلال کیله رنگهای وینیل اکریلیک
- ۴- حلال جایگزین تینر پلی یورتان

مشخصات فنی :

فام : شفاف کمی متمایل به زرد
زمان انبارداری : ۵ سال
دانسیته : 0.86 ± 0.05

شرایط و تجهیزات اعمال :

دمای استفاده در رنگ ها : ۵ تا ۵۵ درجه سانتیگراد
مقدار مصرف : بسته به نوع رنگ و دمای محیطی و تجهیزات اجرایی تعیین می گردد. به عنوان مثال جهت استفاده با رنگ اکریلیک هوا خشک سفید آرنک با کد ACC001 در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد و با تجهیزات مختلف به شرح ذیل می باشد :

شرایط اعمال	اسپری معمولی	اسپری بدون هوا	ماشین خط کشی	رول
درصد حلال	۱۰-۵ درصد	۵-۳ درصد	۷-۳ درصد	۸-۴ درصد
فشار سر نازل	۵-۲ بار	۱۶۰-۱۴۰ بار		
قطر سر نازل	۱/۲ تا ۱/۸ میلیمتر	۰/۳ تا ۰/۵ میلیمتر		
فاصله دست	۵۰-۳۰ سانتیمتر	۶۰-۴۰ سانتیمتر		

دستورالعمل استفاده در آماده سازی رنگ با تینر اکریلیک آرنک :

ابتدا رنگ را هم زده تا کاملاً مخلوط گردد ، دقت شود که هیچگونه رسوبی در ته ظرف باقی نماند. تینر اکریلیک را به مقدار مناسب (مقدار آن بسته به روش اعمال متغیر می باشد) به مخلوط اضافه نموده و به هم بزنید تا رنگ قابل اجرا گردد سپس با ابزار مناسب رنگ را اعمال نمایید.

نگهداری و حمل و نقل :

تینر اکریلیک قابل اشتعال بوده و باید در ظرف در بسته و پلمپ شده و به دور از رطوبت و آتش و جریان شدید برق و مواد محترقه نگهداری شود. دمای مناسب انبارداری تینر ۲۰ درجه سانتیگراد می باشد.

ایمنی :

هنگام کاربرد رنگ و تینر از تجهیزات ایمنی نظیر ماسک و عینک و روپوش و تهویه مناسب استفاده گردد. در صورت تماس با پوست بهتر است محل را با مقدار زیادی آب ولرم و صابون شستشو نمایید. از خوردن و تنفس بخارات تینر بویژه در هنگام اعمال به شدت اجتناب گردد. در هنگامی که چشم با آن آلوده گردید سریعاً با آب به مقدار زیاد شستشو و سپس به دکتر مراجعه شود. به دستورالعمل ایمنی کالا (MSDS) توجه شود.